

Informe de Resultados

Identificación del Proyecto

Identificación Informe	
Redsys Código	080222_TPVPC_2100_BymarPark
Tipología	TPVPC
Interfaces	<input checked="" type="checkbox"/> Contactos <input checked="" type="checkbox"/> Contactless
Laboratorio	Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.
Localización	
Dirección	Redsys Francisco Sancha, 12 28034, Madrid España
Despliegue	
Lista de Países	España

Entorno adquirente

Proveedor PSP	
Nombre & País	N/A N/A
Cliente	
Nombre & País	Bymar-park España

Configuración del terminal

Configuración del terminal		
Tipo de terminal	Terminal Atendido	
Kernel EMV	EMV L2 Version 7.0.3r	
EMVCo Level 1	13372 1015 400 21 FIM	
EMVCo Level 2	2-04237-1-5C-ULVS-0818-4.3g	
Versión de SW (TPV)	Redsys PUP 1.8.4	
SW Aplicación cliente	Bymar/ PUP v1.8.4 / Terminal v2.1.6.5	
Productos	Visa / Mastercard	
Contactless		
EMVCo PCD Level 1	16459 0319 260 26b 26b FIMT	
PayPass LOA	TLOA-VERI190204-190426(a)	
Paywave LOA	CDVERI01520	
Verificación de titular		
CVM	Contactos	Contactless
Pin Offline	Sí	No
Pin Online	Sí	Sí
Firma	Sí	Sí
CDCVM	No	Sí
NoCVM	No	Sí

Terminal (es)

Terminal de Pruebas	
Fabricante	Verifone
Modelo TPV	P400
PCI PTS	4-10239
TQM Contactos	TQM0575/01
TQM Contactless	TQM0544/01

Alcance de las pruebas

Funcionalidades Validadas	
Ventas	Sí
Devoluciones	No
Preautorizaciones & Confirmaciones	No
DCC Multidivisa	No

Certificación End to End	
Visa	Contactless Report ID: 37049 / Contactos Report ID: 37050
Mastercard	LMD_RED_1903_002
UPI	No
Discover	No

Una vez concluidas las pruebas realizadas (indicadas más arriba), Redsys ha encontrado las suficientes evidencias para indicar que la solución se ajusta a las especificaciones "Tpvpc Implantado_v240 Redsys PUP 1.8.4". Esta aprobación no constituye garantía expresa o implícita sobre la calidad o rendimiento del producto proporcionado.


Redsys se reserva el derecho de solicitar a través de las entidades adquirentes, un nuevo proceso de pruebas, total o parcial, de la solución, en caso de que se produzca algún cambio normativo, de especificación u operativo que así lo requiera.

Redsys no será responsable de los daños y perjuicios que puedan surgir si la solución implantada por Comercio/Integrador no se ajusta a las pruebas realizadas, o si Comercio/ Integrador no realiza los procesos de actualización de las soluciones en base a los requerimientos que se soliciten desde la Entidad Adquirente.

Condiciones Específicas	
Observaciones	

Representante Laboratorio

Nombre, Firma y Fecha



Alejandro Asensio Mingo,
Responsable Laboratorio, 08/02/2022