

Informe de Resultados

Identificación del Proyecto

Identificación Informe	
Redsys Código	240226_TNA_TPVPC_9999_Bymarpark_UX300
Tipología	TNA TPVPC TIPO Q1, CONST 93, MAT 71
Interfaces	<input checked="" type="checkbox"/> Contactos <input checked="" type="checkbox"/> Contactless
Laboratorio	Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.
Localización	
Dirección	Redsys Francisco Sancha, 12 28034, Madrid España
Despliegue	
Lista de Países	España

Entorno adquirente

Proveedor PSP	
Nombre & País	N/A N/A
Cliente	
Nombre & País	Bymar Park España

Configuración del terminal

Configuración del terminal		
Tipo de terminal	Terminal No Atendido	
Kernel EMV	EMV L2 Version 7.0.3I	
EMVCo Level 1	15625 0517 430 43a 43a FIME	
EMVCo Level 2	2-04358-2-6C-ULVS-1218-4.3g	
Versión de SW (TPV)	21912	
SW Aplicación cliente	Bymar certificación v 1.1.1	
Productos	Visa / Mastercard	
Contactless		
EMVCo PCD Level 1	16619 0719 260 26b 26b FIMT	
PayPass LOA	TLOA-VERI210701-210722(a)	
Paywave LOA	CDVERI02065	
Verificación de titular		
CVM	Contactos	Contactless
Pin Offline	Sí	No
Pin Online	Sí	Sí
Firma	No	No
CDCVM	No	Sí
NoCVM	Sí	Sí

Terminal (es)

Terminal de Pruebas	
Fabricante	Verifone
Modelo TPV	UX400 UX100+UX300
PCI PTS	4-20353
TQM Contactos	TQM0824/01
TQM Contactless	TQM1405/02

Alcance de las pruebas

Funcionalidades Validadas	
Ventas	No
Devoluciones	No
Preautorizaciones & Confirmaciones	Sí
DCC Multidivisa	No

Certificación End to End	
Visa	Report ID: 61195
Mastercard	LMD_RED_2211_004
UPI	No
Discover	No

Una vez concluidas las pruebas realizadas (indicadas más arriba), Redsýs ha encontrado las suficientes evidencias para indicar que la solución se ajusta a las especificaciones *Redsýs protocolo TPVPC PUP 1.8.4*. Esta aprobación no constituye garantía expresa o implícita sobre la calidad o rendimiento del producto proporcionado.

Redsýs se reserva el derecho de solicitar a través de las entidades adquirentes, un nuevo proceso de pruebas, total o parcial, de la solución, en caso de que se produzca algún cambio normativo, de especificación u operativo que así lo requiera.

Redsýs no será responsable de los daños y perjuicios que puedan surgir si la solución implantada por Comercio/Integrador no se ajusta a las pruebas realizadas, o si Comercio/ Integrador no realiza los procesos de actualización de las soluciones en base a los requerimientos que se soliciten desde la Entidad Adquirente.

Condiciones Específicas

Observaciones	Se solicita que faciliten, una vez en producción, evidencia de códigos denegación en pantalla.
---------------	--

Representante Laboratorio

Nombre, Firma y Fecha



Jebel Gil Sánchez,

Responsable Laboratorio, 26/02/2024